

Estimado cliente, la revista mostrada a continuación no posee precios en los artículos, para conocer los precios consulte nuestra lista de precios o ingrese con su usuario y contraseña para acceder a las revistas con precio incluido.

Si usted es un cliente nuevo comuníquese para obtener información acerca de los descuentos en nuestros productos para compras al por mayor, le recordamos que somos distribuidores mayoristas por lo que no vendemos a consumidor final.

Líneas rotativas**Fax 24Horas****Tel. y Fax**

11-4912-1618

0800-777-0097

0800-444-0097

11-4911-8755

0800-777-0098

[Altamiragroups](#)[Altamira_group](#)[11 6051 4270](#)



7242/10 OEM:

▶1112/1114

064

Reforma
Fundicion



Horquilla de embrague

7224/00 OEM:

▶1112/1114/1517/1518/608

141



Porta ruleman embrague

7231/00 OEM:

▶911/1112/1114

113



T/Orig

Registro de embrague

7028/01 OEM:

▶1112/1114/1517/1518/1521/608

077



Plastica

Tapa entrada aceite

7164/09 OEM:

▶1112/1114/1517/1518

160



C/Buje

Tensor de alternador silent block

7282/01 OEM:

▶SPRINTER

183



Derecho
T/Bendix

Kit regulacion automatica

7282/02 OEM:

▶SPRINTER

183



Izquierdo
T/Bendix

Kit regulacion automatica

7130/38 OEM:

▶SPRINTER MAXION HSD

M. Benz



Polea viscosa liviana

7130/37 OEM:

▶SPRINTER 2.5 MAXION HSD

M. Benz

Tipo Orig.



Polea viscosa

7130/40 OEM:

▶SPRINTER 311/313/315/413 CDI

000



Polea viscosa con bulon

7210/10 OEM: 1343243/318537

▶M.BENZ/SCANIA/VOLVO

000

ZF



Tapa deposito direccion hidraulica

7382/00 OEM:

▶1114/1517/1518

214



C/Rul
40MM

Soporte de cardan flotante

7382/01 OEM:

▶1521/1620

214

C/Rul
55 MM



Soporte de cardan flotante

7382/03 OEM:

▶SPRINTER 311/312/413

226

C/Rul



Soporte de cardan

7382/05 OEM:

▶SPRINTER 515 13/

214

C/Rul



Soporte de cardan